

# 自主安全パトロール報告書

(報告日) 令和6年12月20日

(所属役職) 海事・安全環境部長

(報告者) 足立拓也

株式会社大隅工業

巡視名称	(自主・合同・緊急・役員) パトロール	実施日時	令和6年12月19日 パトロール時間帯 14:15 ~ 15:15
現場名	R6多摩川上河原堰上流河道浚渫工事	場所	神奈川県川崎市多摩区菅稻田堤2丁目地先
元請名	若築建設株式会社	直上社	三国屋建設株式会社 千葉支店

## 1. 巡視同行者(会社名・職位・氏名)

元請社	
直上社	花園主任様
当社	足立拓也(海事・安全環境部長)

## 2. 弊社の作業内容(作業詳細・人数)

作業内容	土運船運航管理業務(曳押船操船・土運船甲板業務)
作業員	船長 滝本 勝幸 甲板 鵜沼 喜大
	合計2名

## 3. 弊社の作業員への指導内容、良好事例等

巡視員到着時、浚渫堆積土積載台船の運航管理中でした。各持ち場(滝本=曳船甲板外機船操船/鵜沼=土運船甲板業務)にて業務を遂行しており、各社員達に近道行為や不安全行動も見受けられませんでした。作業にあたる2名は共に同職務の経験者であります。慣習による作業手順の見落とし・ミス等を起こさぬ様、指導を行いました。揚土場付近の湖面幅が広いわけでもなく、所々に浅瀬が点在するため細心の注意をもって操船・監視業務に励むよう重ねて指導を行いました。甲板上の整理整頓・汚泥の洗浄等、衛生面に関しても指摘箇所はありません。特に操船業務にあたる滝本へは近接水域にいるパドルボートへの接近・接触に注意するよう重ねて指導を行いました。ご多忙にもかかわらず安全パトロールを行わせて頂き、ありがとうございました。

## 4. 元請、客先から当社に対する意見や指摘事項等

元請社	
-----	--

## 5. 弊社から元請、客先に対する意見や要望・評価等

元請社	
-----	--

## 6. 弊社役員の総評

役員	
----	--

## 6. パトロール・チェックリスト:結果

事務所・休憩所一般事項	項目	良否	処置	項目		良否	処置
				場内	作業場関係		
1 整理整頓は良いか	○			5 作業員に送り出し教育は実施されているか。		○	
2 火気取扱状況は良いか	○			6 朝礼・KY・TBMには、全員参加し確実に実施されているか。		○	
3 消火器の設置・表示は良いか	○			7 作業手順は周知されているか。		○	
4 危険物の保管は良いか	○			8 作業服は、作業に合致しているか。		○	

○ … 良     △ … 不完全  
× … 否     - … 該当なし

※ 裏面に続きます

社長	専務	工事部長	海事・安全環境部長	安全管理課長	安全環境部
(12/25)	(武藤)	(12/24)	( / )	(12/23)	( / )

項目		良否	処置	項目		良否	処置
場内・作業場関係	9 保護具は、完全着用され不備などないか。	○		重機関係	34 持込許可証、運転責任者の明示はよい か。	-	
	10 不安全行動を行っていないか。無理な姿勢で作業していないか。	○			35 玉掛け作業は有資格者で行われている か。	-	
	11 作業を指揮する者及び合図者は適正に配置されているか。	○			36 合図を定め、合図者を指名しているか。	-	
	12 有資格作業は、有資格者で作業を行っているか。	○			37 設置場所は、安全でアツリカーの完全張り出 しはされているか。	-	
	13 声かけ運動が周知され、実施しているか。	○			38 過負荷警報装置は、正常に作動している か。	-	
	14 現場内で、5S(整理・整頓・清掃・清潔・躰)は実施されているか。	○			39 クレーン作業は、制限荷重を超えた、無理 な作業を行っていないか。	-	
	15 落下物の心配や上下作業はないか。	○			40 キャビンの床に不要な物はないか。	-	
	16 つまづきや踏み抜きの心配はないか。	○			41 駐車中のパックホウ・パケットは地面に置 いているか。	-	
	17 梯子の固定・固縛はよいか。	-			42 駐車中の建設機械のキーは、抜取り管理 されているか。	-	
	18 昇降するのに危険はないか。	-			43 玉掛ワイヤーやベルトスリングにシンクや 損傷など状態に危険はないか。	-	
	19 危険箇所の表示はよいか。	-			44 アーク溶接やガス切断作業は、有資格者 で行われているか。	-	
	20 場内への立入禁止措置はよいか。	○			45 ガス切断作業では、周囲に可燃物など危 険状態はないか。	-	
重機関係	21 第三者の安全通路確保はよいか。	○			46 アセチレン容器は、立てて転倒防止措置 がなされているか。	-	
	22 開口部の手摺、囲い、柵、覆いはよいか。	○			47 アーク溶接やガス切断作業では、遮光ガ'ネ やマスクなどの保護具着用はよいか。	-	
	23 法面上部の立入禁止措置はよいか。	-			48 アーク溶接やガス切断作業では、消火器など 火災への予防措置はよいか。	-	
	24 かけ渡した足場板などの固定状況、強度、 手摺などはよいか。	-			49 電動機などのアースはよいか。	-	
	25 親綱の設置状況はよいか。	-			50 配線状況はよいか。	-	
	26 高さ2m以上で作業する場合の安全帯使 用はされているか。	-			51 船舶の操船は、有資格者で行われている か。	○	
	27 可搬式作業台や脚立に損傷変形はない か。	-			52 船舶の操船時や甲板作業ではライフジャ ケットを着用しているか。	○	
	28 可搬式作業台や脚立の開き止め据付状 況はよいか。	-			53 船舶の乗船、下船、甲板上作業に危険は ないか。	○	
	29 足場組立・撤去作業では、作業主任者の 直接指揮で作業をしているか。	-			54 救命浮輪は、緊急時直ちに使用出来る状 態にあるか。	○	
	30 足場組立・撤去作業では、作業主任者、 特別教育受講者で行われているか。	-			55 係留索に損傷や危険はないか。	○	
	31 有資格者で操作が行われているか。	-			56 ブリッジや甲板上の整理整頓はよいか。	○	
	32 作業範囲(旋回共)の立入禁止措置がされ ているか。	-			57 消火器とその設置場所に明示はされてい るか。	○	
	33 建設機械の作業は安全であるか。用途外 使用を行っていないか。	-			58 船舶、機械の周辺に油漏れなどによる危 険はないか。	○	

○ … 良    △ … 不完全  
 × … 否    - … 該当なし

#### 7. 総評他 (直上社様または元請様記入)

--

# R6多摩川上河原堰上流河道浚渫工事


2024.12.19撮影




揚土場全景



パドリングボート(中央上方)が近接遊泳中



KYボード



作業手順書



甲板上は整理整頓が行き届いている



補助ロープと注意喚起表示



係留ロープの尻手を整理する鵜沼社員



スパットの巻上操作を行う鵜沼社員



土砂というより岩石



船外機を操船する滝本社員