

自主安全パトロール報告書

(報告日) 令和 7年 3 月 24 日

株式会社大隅工業

(所属役職) 安全環境部

(報告者) 鈴木 隼人 

巡視名称	(自主) 合同・緊急・役員) パトロール	実施日時	令和 7年 3 月 21 日 <small>パトロール時間帯 10:40 ~ 11:40</small>
現場名	勝島人道橋下部工整備工事	場所	東京都品川区東大井2丁目地先
元請名	大旺新洋・鈴木JV	直上社	松浦企業株式会社

1. 巡視同行者(会社名・職位・氏名)

元請社	
直上社	長濱主任
弊社	鈴木 隼人(安全環境部職員) ※以下見学者(外国人実習生) デデ、オクタ、バグス

2. 弊社の作業内容(作業詳細・人数)

作業内容	橋台部碎石投入・敷き均し・転圧
作業員	大隅工業:内山(工事部長)、上野(職長)、チャヒヨ 一工業 :橋本、石井 合計 5名

3. 弊社の作業員への指導内容、良好事例等

・現場到着時、橋台部碎石投入・敷き均し・転圧作業中でした。それぞれ各持ち場にて就業しており保護具の適正装着が行われている事を確認しました。玉掛作業では「3・3・3運動」「人払いの徹底」が行われており、玉掛ナイロンスリングの点検色が3月度の「赤」に変更されている事を確認しました。

・作業場所が狭く、バックホウとの接触リスクが発生してしましますが、安全指示事項に明示されていた通りのリスク低減措置がしっかりと行われている事を確認しました。毎日のKYK活動を実施する事により作業従事者全員が安全意識を高めて現場作業を行っていると感じました。

・ご多忙にもかかわらず、安全パトロールと外国人実習生の現場見学を実施させて頂き、ありがとうございました。

4. 元請様・直上社様等から、弊社に対するご意見や指摘事項等

長濱主任より、ご意見・指摘事項等は頂いておりません。

5. 弊社から元請様、直上社様等に対する意見や要望・評価等

お忙しい中、安全パトロールの実施と現場内の案内・説明をして頂き、ありがとうございました。

現在、「年度末労働災害防止強調月間」の期間中である為、弊社としても安全パトロールを積極的に実施しております。

年度末は事故や災害が多く発生する時期ですのでパトロールを通して従業員の安全意識高揚を図っております。

弊社作業員について気づいた点があれば遠慮なくお申し付け下さい。改善に努めさせていただきます。

6. 弊社役員の総評

6. パトロール・チェックリスト:結果

項目		良否	処置	項目		良否	処置
事務所・休憩所一般事項	1 整理整頓は良いか	○		場内・作業場関係	5 作業員に送り出し教育は実施されているか。	○	
	2 火気取扱状況は良いか	○			6 朝礼・KY・TBMには、全員参加し確実に実施されているか。	○	
	3 消火器の設置・表示は良いか	○			7 作業手順は周知されているか。	○	
	4 危険物の保管は良いか	○			8 作業服は、作業に合致しているか。	○	

○ … 良 △ … 不完全
× … 否 - … 該当なし

※ 裏面に続きます

社長	専務	工事部長	海事・安環部長	安全管理課長	安全環境部職員	担当責任者
						
(3/25)	(3/25)	(3/24)	(3/24)	(3/24)	(/)	(/)

項目		良否	処置	項目		良否	処置
場内・作業場関係	9 保護具は、完全着用され不備などないか。	○		重機関係	34 持込許可証、運転責任者の明示はよい か。	○	
	10 不安全行動を行っていないか。無理な姿勢で作業していないか。	○			35 玉掛け作業は有資格者で行われているか。	○	
	11 作業を指揮する者及び合図者は適正に配置されているか。	○			36 合図を定め、合図者を指名しているか。	○	
	12 有資格作業は、有資格者で作業を行っているか。	○			37 設置場所は、安全でアクリガ-の完全張り出しはされているか。	-	
	13 声かけ運動が周知され、実施しているか。	○			38 過負荷警報装置は、正常に作動しているか。	○	
	14 現場内で、5S(整理・整頓・清掃・清潔・躰)は実施されているか。	○			39 クレーン作業は、制限荷重を超えたり、無理な作業を行っていないか。	○	
	15 落下物の心配や上下作業はないか。	○			40 キャビンの床に不要な物はないか。	-	
	16 つまづきや踏み抜きの心配はないか。	○			41 駐車中のバックホウ・バケットは地面に置いているか。	○	
	17 梯子の固定・固縛はよいか。	○			42 駐車中の建設機械のキーは、抜き管理されているか。	○	
	18 昇降するのに危険はないか。	○			43 玉掛けワイヤーやベルトスリングにキンクや損傷など状態に危険はないか。	○	
	溶接・溶断・電気関係	19 危険箇所の表示はよいか。	○		44 アーク溶接やガス切断作業は、有資格者で行われているか。	-	
		20 場内への立入禁止措置はよいか。	○		45 ガス切断作業では、周囲に可燃物など危険状態はないか。	-	
		21 第三者の安全通路確保はよいか。	○		46 アセチレン容器は、立てて転倒防止措置がなされているか。	-	
		22 開口部の手摺、囲い、柵、覆いはよいか。	○		47 アーク溶接やガス切断作業では、遮光メガネやマスクなどの保護具着用はよいか。	-	
		23 法面上部の立入禁止措置はよいか。	-		48 アーク溶接やガス切断作業では、消火器など火災への予防措置はよいか。	-	
		24 かけ渡した足場板などの固定状況、強度、手摺などはよいか。	-		49 電動機などのアースはよいか。	-	
		25 親綱の設置状況はよいか。	-		50 配線状況はよいか。	-	
		26 高さ2m以上で作業する場合の墜落制止用器具使用はされているか。	○		51 船舶の操船は、有資格者で行われているか。	-	
		27 可搬式作業台や脚立に損傷変形はないか。	-		52 船舶の操船時や甲板作業ではライフジャケットを着用しているか。	○	
		28 可搬式作業台や脚立の開き止め据付状況はよいか。	-		53 船舶の乗船、下船、甲板上作業に危険はないか。	-	
船舶関係	29 足場組立・撤去作業では、作業主任者の直接指揮で作業をしているか。	-		54 救命浮輪は、緊急時直ちに使用出来る状態にあるか。	○		
	30 足場組立・撤去作業では、作業主任者、特別教育受講者で行われているか。	-		55 係留索に損傷や危険はないか。	○		
	重機関係	31 有資格者で操作が行われているか。	○		56 ブリッジや甲板上の整理整頓はよいか。	○	
		32 作業範囲(旋回共)の立入禁止措置がされているか。	○		57 消火器とその設置場所に明示はされているか。	○	
		33 建設機械の作業は安全であるか。用途外使用を行っていないか。	○		58 船舶、機械の周辺に油漏れなどによる危険はないか。	○	

○ … 良 △ … 不完全
× … 否 - … 該当なし

7. 総評他 (直上社様または元請様記入)



