

# 自主安全パトロール報告書

(報告日) 令和 7 年 8 月 27 日

株式会社大隅工業

(所属役職) 安全環境部主任

(報告者) 鈴木 隼人 (印)

|      |                      |      |                 |                          |
|------|----------------------|------|-----------------|--------------------------|
| 巡視名称 | (自主) 合同・緊急・役員) パトロール | 実施日時 | 令和 7 年 8 月 25 日 | パトロール時間帯<br>9:40 ~ 10:40 |
| 現場名  | 犬成ヤード構内UF台船整備        | 場所   | 市原市犬成           |                          |
| 元請社  | 新生産業株式会社             | 直上社  | 同左              |                          |

## 1. 巡視同行者(会社名・職位・氏名)

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 元請社 | 佐々木工事課長         |
| 直上社 | 同上              |
| 弊社  | 鈴木 隼人 (安全環境部主任) |

## 2. 弊社の作業内容(作業詳細・人数)

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 作業内容  | ユニフロート(台船)整備、出荷・受入補助作業 |
| 作業員   | 宮崎、渡辺                  |
| 合計 2名 |                        |

## 3. 弊社の作業員への指導内容、良好事例等

- ・パトロール実施日はユニフロート洗浄作業が行われておりました。ユニフロートにはフジツボ等が付着しているものもあり、高圧洗浄時の飛散により目を損傷するリスクがありますが、保護メガネを着用していることを確認しました。また、ユニフロート昇降時に使われているステップ階段は手摺が付き、4点支持により安全性が高く良好でした。
- ・構内はフォークリフトやダンプトラックが頻繁に行き来します。建設機械による労働災害は建設業における死亡災害のうち1割以上を占めており重大災害に直結します。弊社従業員には今一度周囲の確認を行うよう呼びかけました。
- ・熱中症対策についてですが、小まめな水分補給・塩分タブレットの摂取等個人で実施する基本的対策を行っていると伺いました。また、スポーツドリンクの配置等手厚い対策を講じて頂いており、感謝申し上げます。
- ・いつもながら現場内の整理・整頓・清掃が隅々まで行き届いておりました。働きやすい環境を提供していただき、元請社様のご尽力に感謝申し上げます。
- ・ご多忙にも関わらず安全パトロールを行わせていただき、ありがとうございました。

## 4. 元請社様・直上社様等から、弊社に対するご意見や指摘事項等

佐々木工事課長よりご意見や指摘事項等は頂いておりません。

## 5. 弊社から元請社様・直上社様等への意見や要望事項等

お忙しい中、安全パトロールの実施と現場内の案内・説明をしていただきありがとうございました。  
弊社従業員について気づいた点があればご遠慮なくお申し付けください。改善に努めさせていただきます。

## 6. パトロール・チェックリスト:結果

| 項 目         |                 | 良否 | 処 置 | 項 目      |                                 | 良否 | 処 置 |
|-------------|-----------------|----|-----|----------|---------------------------------|----|-----|
| 事務所・休憩所一般事項 | 1 整理整頓は良いか      | ○  |     | 場内・作業場関係 | 5 作業員に送り出し教育は実施されているか。          | ○  |     |
|             | 2 火気取扱状況は良いか    | ○  |     |          | 6 朝礼・KY・TBMには、全員参加し確実に実施されているか。 | ○  |     |
|             | 3 消火器の設置・表示は良いか | ○  |     |          | 7 作業手順は周知されているか。                | ○  |     |
|             | 4 危険物の保管は良いか    | ○  |     |          | 8 作業服は、作業に合致しているか。              | ○  |     |

○ … 良      △ … 不完全  
× … 否      - … 該当なし

※ 裏面に続きます

|        |        |        |         |        |       |       |
|--------|--------|--------|---------|--------|-------|-------|
| 社 長    | 専務     | 工事部長   | 海事・安環部長 | 安環部次長  | 安環部主任 | 担当責任者 |
| (印) 藤田 | (印) 武蔵 | (印) 内山 | (印) 足立  | (印) 今井 | (印) 不 | (印) 不 |
| (8/27) | (8/27) | (8/27) | (8/27)  | (8/27) | ( / ) | ( / ) |

| 項 目        |                                       | 良否 | 処 置 | 項 目  |                                        | 良否 | 処 置 |
|------------|---------------------------------------|----|-----|------|----------------------------------------|----|-----|
| 場内・作業場関係   | 9 保護具は、完全着用され不備などないか。                 | ○  |     | 重機関係 | 34 持込許可証、運転責任者の明示はよい<br>か。             | -  |     |
|            | 10 不安全行動を行っていないか。無理な姿勢で作業していないか。      | ○  |     |      | 35 玉掛け作業は有資格者で行われているか。                 | -  |     |
|            | 11 作業を指揮する者及び合図者は適正に配置されているか。         | ○  |     |      | 36 合図を定め、合図者を指名しているか。                  | -  |     |
|            | 12 有資格作業は、有資格者で作業を行っているか。             | ○  |     |      | 37 設置場所は、安全でアウリガーの完全張り出しはされているか。       | -  |     |
|            | 13 声かけ運動が周知され、実施しているか。                | ○  |     |      | 38 過負荷警報装置は、正常に作動しているか。                | -  |     |
|            | 14 現場内で、5S(整理・整頓・清掃・清潔・躰)は実施されているか。   | ○  |     |      | 39 クレーン作業は、制限荷重を超えたり、無理な作業を行っていないか。    | -  |     |
|            | 15 落下物の心配や上下作業はないか。                   | ○  |     |      | 40 キャビンの床に不要な物はないか。                    | -  |     |
|            | 16 つまづきや踏み抜きの心配はないか。                  | ○  |     |      | 41 駐車中のバックホウ・バケットは地面に置いているか。           | -  |     |
|            | 17 梯子の固定・固縛はよい。                       | ○  |     |      | 42 駐車中の建設機械のキーは、抜き取り管理されているか。          | -  |     |
|            | 18 昇降するのに危険はないか。                      | ○  |     |      | 43 玉掛ワイヤーやベルトスリングにキンクや損傷など状態に危険はないか。   | -  |     |
| 溶接・溶断・電気関係 | 19 危険箇所の表示はよい。                        | ○  |     | 船舶関係 | 44 アーク溶接やガス切断作業は、有資格者で行われているか。         | -  |     |
|            | 20 場内への立入禁止措置はよい。                     | ○  |     |      | 45 ガス切断作業では、周囲に可燃物など危険状態はないか。          | -  |     |
|            | 21 第三者の安全通路確保はよい。                     | ○  |     |      | 46 アセチレン容器は、立てて転倒防止措置がなされているか。         | -  |     |
|            | 22 開口部の手摺、囲い、柵、覆いはよい。                 | -  |     |      | 47 アーク溶接やガス切断作業では、遮光カネやマスクなどの保護具着用はよい。 | -  |     |
|            | 23 法面上部の立入禁止措置はよい。                    | -  |     |      | 48 アーク溶接やガス切断作業では、消火器など火災への予防措置はよい。    | -  |     |
|            | 24 かけ渡した足場板などの固定状況、強度、手摺などはよい。        | -  |     |      | 49 電動機などのアースはよい。                       | -  |     |
|            | 25 親綱の設置状況はよい。                        | -  |     |      | 50 配線状況はよい。                            | -  |     |
|            | 26 高さ2m以上で作業する場合の安全带使用はされているか。        | -  |     |      | 51 船舶の操船は、有資格者で行われているか。                | -  |     |
|            | 27 可搬式作業台や脚立に損傷変形はないか。                | ○  |     |      | 52 船舶の操船時や甲板作業ではライフジャケットを着用しているか。      | -  |     |
|            | 28 可搬式作業台や脚立の開き止め据付状況はよい。             | ○  |     |      | 53 船舶の乗船、下船、甲板上作業に危険はないか。              | -  |     |
| 重機関係       | 29 足場組立・撤去作業では、作業主任者の直接指揮で作業をしているか。   | -  |     |      | 54 救命浮輪は、緊急時直ちに使用出来る状態にあるか。            | -  |     |
|            | 30 足場組立・撤去作業では、作業主任者、特別教育受講者で行われているか。 | -  |     |      | 55 係留索に損傷や危険はないか。                      | -  |     |
|            | 31 有資格者で操作が行われているか。                   | -  |     |      | 56 ブリッジや甲板上の整理整頓はよい。                   | -  |     |
|            | 32 作業範囲(旋回共)の立入禁止措置がされているか。           | -  |     |      | 57 消火器とその設置場所に明示はされているか。               | -  |     |
|            | 33 建設機械の作業は安全であるか。用途外使用を行っていないか。      | -  |     |      | 58 船舶、機械の周辺に油漏れなどによる危険はないか。            | -  |     |

○ … 良      △ … 不完全  
× … 否      - … 該当なし

7. 総評等 (必要に応じ直上社様にてご記入頂き、ご教示頂けると幸いです。)



